

Bestyrelsen forslår:

Forundersøgelse af tagets tilstand på sydfløjen

Tagudskiftningen på den nordlige fløj er netop afsluttet og forud for igangsættelsen i 2012, blev der foretaget en forundersøgelse for at opnå sikkerhed for behov og omfang. Den samlede pris for tagudskiftningen androg kr. 7,5 mio. som af budgetmæssige hensyn er blevet afholdt etapevis i årene 2013, 2015, 2017 og afsluttende i 2020.

Der foregår pt. en nødvendig udskiftning af dele af taget ved opgang 5. Det skyldes utætheder omkring eksisterende Velux vinduer samt huller i undertaget. Vi er bekendt med, nogle af de eksisterende skotrender er ved at være nedslidte og kan give vandindtrængning inden for en kortere årrække.

Med henblik på, at klarlægge behov og omfang for udskiftning af nødvendige tag dele ,eller den samlede belægning, i lighed med det allerede udførte på den nordlige fløj, bemyndiges bestyrelsen til, at indhente en tilstandserklæring omkring tagets tilstand på den sydlige fløj.

Tilstandserklæringen vil herefter blive lagt til grund for en ny beslutning på generalforsamlingen i 2021.

En tilstandserklæring forventes af koste ca. kr. 80.000,-

Med venlig hilsen

Bestyrelsen